

云南省第二轮生态环境保护督察交办群众举报件信息公示表

(X53010020230824003)

公示单位：官渡区人民政府

2026 年 1 月 25 日

投诉问题	受理编号：X53010020230824003 群众投诉问题：1. 滇池绿道停工，造成水土流失、破坏生态，相关地点有福保半岛、原昆明艺术职业学院位置、呈贡斗南湿地附近；2. 福保半岛东侧，原昆明艺术职业学院西侧，滇池红线范围内有一座钢结构建筑，疑似违规建筑；3. 地铁二号线 2 期，官南大道南坝站、昆明火车站、广福路站围挡长期无人管理，生活垃圾、建筑垃圾、表土裸露等情况严重。
办结目标	投诉人反映的“滇池绿道停工，造成水土流失、破坏生态，相关地点有福保半岛、原昆明艺术职业学院位置、呈贡斗南湿地附近”问题不属实，投诉人反映的“福保半岛东侧，原昆明艺术职业学院西侧，滇池红线范围内有一座钢结构建筑，疑似违规建筑”问题部分属实。针对投诉人反映的“地铁二号线 2 期，官南大道南坝站、昆明火车站、广福路站围挡长期无人管理，生活垃圾、建筑垃圾、表土裸露等情况严重”问题，加强辖区在建工地的管理力度，保证施工现场干净、整洁。
整改措施	由区住建局联合昆明轨道公司，立即清除施工现场附近建筑垃圾，对裸露的表土进行补种。
整改主要工作成效	（一）现场核实情况 官渡区高度重视，8 月 24 日，由区住建局牵头，组织区水务局、区交运局、区城管局和六甲街道办事处进行了现场核实。 1. 投诉人反映的“滇池绿道停工，造成水土流失、破坏生态，相关地点有福保半岛、原昆明艺术职业学院位置、呈贡斗南湿地附近”问题不属实。经核实，滇池绿道工程起点为盘龙江与湖滨路交叉口，终点为老宝象河与环湖路交叉口，穿越星海、福保、宝丰三个半岛，全长 10.344 千米，现已全部贯通完成，道路未进行开挖，只在红线内填筑石头和碎石土补强路基，路面分别采用沥青、透水混凝土以及碎石+种植格栅三种形式完成硬质化，不存在水土流失及破坏生态的情况。 2. 投诉人反映的“福保半岛东侧，原昆明艺术职业学院西侧，滇池红线范围内有一座钢结构建筑，疑似违规建筑”问题部分属实。 经核实，该钢结构建筑为市滇投公司按照市政府要求建设的虾坝河装配式藻水分离站，于 2020 年 6 月正式运行。后因此处地基下沉，场地狭窄、存在安全隐患、藻泥转运困难等问题，搬迁至原昆明艺术职业学院内（环湖东路虾坝河旁靠小清河一侧），并对蓝藻站进行了优化升级，新址虾坝河藻水同治站已通过市

	滇池管理局审批同意建设，选址符合要求，2022年6月20日该站正式建成投产。 3. 投诉人反映的“地铁二号线2期，官南大道南坝站、昆明火车站、广福路站围挡长期无人管理，生活垃圾、建筑垃圾、表土裸露等情况严重”问题部分属实。经核实，因昆明轨道公司资金问题，部分项目已停工，现安排专人对围挡进行巡视与维护。检查时发现南坝站、昆明火车站目前正处于施工阶段，现场有少量建筑垃圾未及时清理、存在表土裸露，但未发现有生活垃圾情况；广福路站目前并无施工，不存在围挡内有生活垃圾及建筑垃圾，未发现有表土裸露情况。 （二）检查发现的问题 南坝站、昆明火车站施工现场有少量建筑垃圾未及时清理、存在表土裸露的情况。 （三）针对问题的处理情况 针对南坝站、昆明火车站施工现场有少量建筑垃圾未及时清理、存在表土裸露的问题： 整改时限：立行立改，长期坚持 责任单位及责任人：官渡区住建局 赵秦 整改措施：由区住建局联合昆明轨道公司，立即清除施工现场附近建筑垃圾，对裸露的表土进行补种。
自查自验和市级验收情况	2023年8月29日，官渡区住房和城乡建设局组织自查自验。经材料核实和现场检查，符合验收要求，同意通过自查自验，并申请市级验收。 2026年1月14日，由昆明市住房和城乡建设局牵头组织了市级验收，经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过验收。
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至官渡区住房和城乡建设局（官渡区云秀路2898号国投大厦3号楼三楼）。联系及电话：于文才，0871-67010607。