

云南省第二轮生态环境保护督察交办的 D53010020230819288 投诉问题办理情况公示表

公示单位：昆明市官渡区人民政府

2023年8月25日

投诉问题	<p>受理编号：D53010020230819288</p> <p>投诉问题：官渡区矣六街道王官社区大罗家营村，村里面有一条沟渠，水质发黑发臭，村子小学后面能看见，雨污分流不完善，生活污水还是直排。沟渠经纬度为 E102.84012,N24.84690。</p>
核实情况	<p>(一) 现场核实情况</p> <p>官渡区高度重视，8月20日，由矣六街道牵头，组织区水务局、王官社区大罗家小组及相关施工单位进行了现场核实。</p> <p>经核实，投诉人反映的“官渡区矣六街道王官社区大罗家营村，村里面有一条沟渠，水质发黑发臭，村子小学后面能看见，雨污分流不完善，生活污水还是直排。沟渠经纬度为 E102.84012,N24.84690”问题，部分属实。</p> <p>1.“官渡区矣六街道官社区大罗家营村，村里面有一条沟渠，水质发黑发臭，村子小学后面能看见”问题，现状是该沟渠原为村庄雨水排水沟，因城市发展过程中规划缺失导致村民无序建房，大罗家排水系</p>

统完善工程中老村不具备每家每户精准收集污水的实施条件，导致雨污合流水排至该沟渠，该沟渠实际为末端收集合流水的一条沟渠，投诉人反映的水质发黑发臭情况属实。

2.“雨污分流不完善，生活污水还是直排，沟渠经纬度为E102.84012，N24.84690”的问题部分属实。现状是王官社区大罗家小组位于滇池绿色发展区内，城镇开发边界外，属于集聚发展类、城郊融合类的保留村。村子小学后侧属于老村范围，因老村内早期形成的无序建房，巷道狭窄，标高不一，受施工条件制约，雨污分流工程不具备开挖埋管的施工条件，施工设计采取末端截留方式收集污水。投诉人反映的雨污分流不完善情况属实；大罗家排水系统完善工程已全部完工，村子小学后该沟渠的污水已在贝尔乐幼儿园（与本投诉件内的村子小学为同一地点）门口的污水井进行了末端收集，投诉人反映的污水直排问题不属实；投诉人反映的沟渠经纬度为E102.84012，N24.84690，现场沟渠定位经纬度为E102.762750，N24.904996，与投诉件定位不符合，投诉人定位位置情况不属实。

（二）检查发现的问题

1.村子小学后的污水收集沟渠水质发黑；

	<p>2.官渡区矣六街道王官社区大罗家小组村子小学后侧的排水系统完善工程因老村不具备施工条件，未能精准收集污水，但已采取分片截污、末端收集方式收集污水。</p>
<p>办理情况</p>	<p>(三) 针对问题的处理情况</p> <p>1.村子小学后的污水收集沟水质发黑问题： 整改时限：2023年9月2日前 责任单位及责任人：矣六街道办事处 周明泽 官渡区水务局 李治国</p> <p>整改措施：</p> <p>(1) 2023年9月2日前完成村子小学后污水收集沟的清淤工作；</p> <p>(2) 加强老村内污水收集沟的巡查管理，定期清理污水井，确保末端收集效益并发挥作用；</p> <p>(3) 加大对周边居民的宣传教育，自建民房禁止乱排管道、乱排污水，自觉爱护村庄人居环境，清理房前屋后乱堆乱放、乱丢垃圾等情况。</p> <p>2.官渡区矣六街道王官社区大罗家小组村子小学后侧的排水系统完善工程因老村不具备施工条件，未能精准收集污水，但已采取分片截污、末端收集方</p>

	<p>式收集污水问题：</p> <p>整改时限：长期坚持</p> <p>责任单位及责任人：矣六街道办事处 周明泽 官渡区水务局 李治国</p> <p>配合单位：市生态环境局官渡分局、区农业农村局</p> <p>局</p> <p>整改措施：官渡区水务局、矣六街道办事处做好官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程王官社区大罗家小组片区的查缺补漏，加大对已建成工程的巡检力度，做好设施设备的维护和管理工 作，发现问题及时整改。</p>
公示说明	<p>现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建 议，请反馈至俊发·彩云城·澜湾俊园 14 栋 209 办公 室。联系人电话：0871-64282033</p>