

官渡区人民政府官渡街道办事处

A 类

主动公开

官街便函〔2022〕20 号

关于官渡区第十七届人民代表大会第一次会议 代表建议第 171043 号 建议答复的函

付继兴代表：

您提出的《关于云秀路污水管网污水倒灌问题的意见》建议收悉，现答复如下：

关于付继兴代表提出的云秀路龙马社区水龙沟段自水务局把污水管网阻断之后，以往是雨季才会出现的内涝情况变为常态，尤以龙马社区办公室段倒灌为甚。经官渡街道办事处、官渡区水务局现场核实，该问题确实存在，具体情况为龙马社区雨季雨污混流，通过水龙沟排入云秀路雨水管网后进入新宝象河，造成了河道水体污染，区水务局对溢流口采取了封堵措施，封堵后，水龙沟污水通过抽排进入云秀路污水管。

造成污水倒灌和雨季淹积水的原因，一是片区污水处理能力不足，造成辖区污水管网水位长时间高位运行，特别是在雨季，管网污水饱和的情况下，污水通过道路窨井盖外溢，流入社区办

公场所，造成淹积水；二是社区居委会地势低洼，道路积水灌入社区居委会、雨水无法排入管网及河道造成淹积水。对此，在召开官渡街道防汛工作会时，已要求社区对辖区雨污管网进行全面清掏，疏通管路，确保行洪通畅，同时，街道、社区均储备了相应数量的防洪物资、检修了排涝设备、排查了老旧房屋及重点淹积水点，落实了防汛应急值班制度、天气预警预报等工作，确保第一时间进行淹积水处置。

就付继兴代表反映的污水管网污水倒灌的问题，经官渡区水务局、官渡街道办事处、龙马社区居委会现场会商，解决办法如下：

1. 官渡街道办事处落实对龙马水龙沟污水的抽排，杜绝污水直排新宝象河；
2. 对周边污水倒灌的漏点进行排查封堵；
3. 对办公区域的排涝设施进行改造，解决雨季排涝问题。

下步，官渡街道还将积极配合区级水务、住建部门推进昆明市第十五水质净化厂的落地建设以及片区雨污分流管网改造，彻底解决污水处置及污水倒灌问题。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

（联系人及电话：丁瑶 0871-67374292）



抄送：区人大常委会人事代表工委、区政府目督办。

官渡区人民政府官渡街道办事处

2022年6月17日印发