

第三轮中央生态环境保护督察交办的
D3YN202405180057 投诉问题办结情况公示表

公示单位：昆明市官渡区人民政府 2024 年 5 月 30 日

投诉问题	受理编号：D3YN202405180057 投诉人反映：昆明市官渡区矣六街道生态半岛诺曼郡 6-7 栋后面与渔村中间的铁皮厂房当车辆经过时产生噪声扰民。
核实情况	此件与 2021 年第二轮中央生态环境保护督察交办件不重复；与 2024 年第三轮中央生态环境保护督察交办件不重复。2024 年 5 月 19 日，由昆明市公安局官渡分局牵头，组织官渡区水务局、官渡区人民政府矣六街道办事处进行了现场核实。核实情况如下： 举报问题位于昆明市官渡区，按行业类型属于其他；按污染类型属于噪音污染类；按区域分布属于城市；按利益关系属于群众身边问题；按群众身边属于其他；按照分类办理要求属于群众身边的生态环境问题。 （一）投诉人反映的“昆明市官渡区矣六街道生态半岛诺曼郡 6-7 栋后面与渔村中间的铁皮厂房当车辆经过时产生噪声扰民”问题。经查，该问题属实。 噪音来源是由于铁皮厂房旁的桥梁上钢板与钢板之间的焊接处发生断裂，当车辆经过时震动使断裂处所发出来的噪音。昆明市公安局官渡分局于 2024 年 5

	月 19 日 14 时 43 分和 5 月 20 日 10 时 47 分，分别对桥梁各个位置使用分贝检测仪进行现场分贝检测，检测结果为 81 分贝，均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类区排放标准限值，即：昼间≤60db（A）。 经核实，存在以下问题： 昆明市官渡区矣六街道生态半岛诺曼郡 6-7 栋后面与渔村中间的铁皮厂房旁的桥梁上钢板与钢板之间的焊接处发生断裂，当车辆经过时震动使断裂处发出噪音，造成噪音扰民。
办理情况	昆明市官渡区矣六街道生态半岛诺曼郡 6-7 栋后面与渔村中间的铁皮厂房旁的桥梁上钢板与钢板之间的焊接处发生断裂，当车辆经过时震动使断裂处发出噪音，造成噪音扰民问题落实情况。2024 年 5 月 20 日，官渡区水务局已对桥面钢板脱落焊点进行焊接并用胶皮进行降噪处理，在铁皮厂房门口停车场张贴车辆不得鸣笛的标识。已于 2024 年 5 月 20 日办结。
公示说明	现将该投诉问题办结情况进行公示，如有意见建议，请反馈至（辖区派出所）昆明市公安局官渡分局矣六派出所（官渡区云福街与古滇路交叉口观云海云晖苑旁）。联系人员及电话：蔡云川，0871—67236110。